



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 12:35 31.05.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-11/00090995

3. Дата предоставления лицензии: 18.09.2015

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-ИНЖИНИРИНГ",
(ООО "ОМЕГА-ИНЖИНИРИНГ"), ОГРН: 1071101008956

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 1101065373

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, м.Дырнос, д.1, каб.4

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ ГУ МЧС России по Республике Коми от 18.09.2015 № 406

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 30.12.2022 № 1190 (причины: Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)