



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 18:17 04.07.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-24/00136489

3. Дата предоставления лицензии: 21.12.2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЕВАЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", (ООО "КРАЕВАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ" ИЛИ ООО "КЭСКО"), ОГРН: 1102468021787

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2466229600

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корп. 4, пом. 2

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 21.12.2016 № 941

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 15.10.2021 № 2284 (причины: Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)