



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 04:54 19.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-11/00117276

---

3. Дата предоставления лицензии: 04.10.2018

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕАН", (ООО "СЕАН"),  
ОГРН: 1171101005492

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 1101158606

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 4

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре

и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

---

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Республике Коми от 04.10.2018 № 335

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 16.01.2019 № 11
- Приказ о внесении изменений от 20.04.2023 № 393 (причины: Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)