



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 02:29 05.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-21/00053175

3. Дата предоставления лицензии: 27.02.2009

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМПРОМ", (ПАО "ХИМПРОМ"), ОГРН:
1022100910226

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2124009521

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ ГУ МЧС России по Чувашской Республике от 27.02.2009 № 107

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 21.02.2014 № 86 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)
- Приказ о внесении изменений от 28.04.2021 № 232 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)