


Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  

---

(наименование лицензирующего орган)



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 11:54 28.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-44/00103707

---

3. Дата предоставления лицензии: 16.11.2016

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР",  
(ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"), ОГРН: 1164401057292

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 4405009802

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Костромская область, Нерехтский район, город Нерехта, улица Дружбы, здание 26м, 2

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
- 

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Костромской области от 16.11.2016 № 530

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 24.01.2022 № 20 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение адреса места нахождения

лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)

- Приказ о внесении изменений от 18.03.2025 № 153 (причины: Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)