



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 03:27 05.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-52/00150452

3. Дата предоставления лицензии: 16.06.2009

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАПИРА", (ООО "РАПИРА"),
ОГРН: 1045207891893

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5263043170

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

603035, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул Чаадаева, Дом 10, Помещение П2

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ ГУ МЧС России по Нижегородской области от 16.06.2009 № 211

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 20.06.2014 № 506 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)
- Приказ о внесении изменений от 20.06.2014 № 506