

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование лицензирующего орган)



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 07:58 31.05.2026**

1. Статус лицензии: Действие прекращено

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-55/00093866

3. Дата предоставления лицензии: 10.03.2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОМИЗОЛЯЦИЯ",
(ООО "СПИ"), ОГРН: 1145543050366

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5505223706

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

644031, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, дом 219/2, корпус 2

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 10.09.2019 № 546 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)
- Приказ о прекращении действия лицензии от 18.12.2023 № 1499