



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 15:39 05.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-59/00080923

---

3. Дата предоставления лицензии: 06.12.2004

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРБЕР", (ООО "ЦЕРБЕР"),  
ОГРН: 1025900512175

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5902806158

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре

и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

---

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 06.12.2004 № 557

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 02.09.2014 № 489 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)