



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 00:33 31.05.2026**

1. Статус лицензии: Действие приостановлено

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-77/00102008

---

3. Дата предоставления лицензии: 18.01.2005

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛЦЕНТР СК", (АО "ЖИЛЦЕНТР СК"), ОГРН:  
1037739016743

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7709324424

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

109548, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 4, корп. 2, помещение XXV

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:  
Приказ ГУ МЧС России по г. Москве от 18.01.2005 № 8

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 05.11.2019 № 953 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата, Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности)
- Приказ о приостановлении действия лицензии от 10.02.2026 № 97