


Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование лицензирующего орган)



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 08:03 31.05.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-78/00092551

3. Дата предоставления лицензии: 10.02.2006

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПБ-СЕРВИС", (ООО "НПБ-СЕРВИС"), ОГРН: 1057812948082

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7806326240

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

195253, г Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, Дом 70 литера Б, помещ.220Б

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 10.02.2006 № 83

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 10.12.2015 № 551 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)
- Приказ о внесении изменений от 25.02.2022 № 127