



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 09:31 26.05.2026**

1. Статус лицензии: Действие прекращено

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-78/00087142

3. Дата предоставления лицензии: 16.03.2010

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛОГ», (ООО «АНАЛОГ»), ОГРН:
1028600943601

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 8603000365

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

194214, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 112, корпус 1, лит. А, пом. 26-Н

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 16.03.2010 № 105

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 28.11.2017 № 505 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)
- Приказ о приостановлении действия лицензии от 17.03.2025 № 235
- Приказ о прекращении действия лицензии от 14.08.2025 № 738