



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 09:42 31.05.2026**

1. Статус лицензии: Действие прекращено

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-02/00000345

3. Дата предоставления лицензии: 01.03.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙСЕРВИС", (ООО "ТСС"), ОГРН: 1190280072828

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 0268088640

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

453103, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 7, стр. 1, помещ. 4

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
 - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Республике Башкортостан от 01.03.2022 № 219

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о приостановлении действия лицензии от 06.03.2025 № 243

- Приказ о прекращении действия лицензии от 16.07.2025 № 892