



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 11:41 31.05.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-18/00121980

---

3. Дата предоставления лицензии: 14.08.2019

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ИМПУЛЬС", (ООО «ГРУППА ИМПУЛЬС»), ОГРН: 1171832020502

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 1831186613

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д. 116, 22

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:  
Приказ ГУ МЧС России по Удмуртской Республике от 14.08.2019 № 339

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о приостановлении действия лицензии от 14.08.2025 № 1119
- Приказ о внесении изменений от 21.11.2025 № 1619 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)
- Приказ о возобновлении действия лицензии от 28.11.2025 № 1654