


Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование лицензирующего орган)



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 19:21 31.05.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-22/00088313

3. Дата предоставления лицензии: 10.06.2010

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЙСКВЕНТСТРОЙ", (ООО "БИЙСКВЕНТСТРОЙ"), ОГРН: 1022200557818

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2227024874

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Российская Федерация, Алтайский край, г Бийск, ул Социалистическая, д 5/3

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
 - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Алтайскому краю от 10.06.2010 № 355

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 06.07.2015 № 411 (причина: Реорганизация юридического лица в форме преобразования)
- Приказ о приостановлении действия лицензии от 16.06.2025 № 719
- Приказ о внесении изменений от 29.07.2025 № 922 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)
- Приказ о возобновлении действия лицензии от 29.07.2025 № 921