


Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  

---

(наименование лицензирующего орган)



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 01:41 03.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-22/00120276

---

3. Дата предоставления лицензии: 06.06.2019

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН", (ООО "РУБИН"),  
ОГРН: 1122204002580

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2204058997

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул Стахановская, д. 2/1, пом. Н-83, Н-83

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
  - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:  
Приказ ГУ МЧС России по Алтайскому краю от 06.06.2019 № 339

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о приостановлении действия лицензии от 09.06.2025 № 701
- Приказ о внесении изменений от 17.09.2025 № 1144 (причина: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности)
- Приказ о возобновлении действия лицензии от 17.09.2025 № 1145