



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 00:02 21.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-24/00127946

3. Дата предоставления лицензии: 25.10.2012

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ", (ООО "ТСБ"), ОГРН: 1125483002402

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5446014384

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

обл Новосибирская, г Новосибирск, пр-кт Комсомольский, д. 1, этаж цоколь, помещение 6

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Новосибирской области от 25.10.2012 № 818

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 07.08.2023 № 1079 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)