

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование лицензирующего орган)



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 17:37 28.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-25/00103793

3. Дата предоставления лицензии: 28.06.2011

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ", (ООО "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"), ОГРН: 1112508005103

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2508097540

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Находкинский, г. Находка, мкр. поселок Врангель, ул. Внутрипортовая, д. 19а, 9

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Приморскому краю от 28.06.2011 № 406

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 22.01.2016 № 1-Л (причины: Изменение наименования

лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)

- Приказ о внесении изменений от 22.03.2021 № 7-Л (причины: Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности)
- Приказ о внесении изменений от 22.03.2021 № 7-Л (причины: Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности)
- Приказ о внесении изменений от 18.06.2026 № 53-Л (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)