


Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование лицензирующего орган)



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 01:57 27.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-25/00112316

3. Дата предоставления лицензии: 29.09.2017

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВК СЕРВИС", (ООО "ОВК СЕРВИС"), ОГРН: 1142540006201

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540204436

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

край. Приморский, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 12А, 401

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Приморскому краю от 29.09.2017 № 41-Л

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 17.11.2017 № 49-Л (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)
- Приказ о внесении изменений от 09.01.2023 № 1-Л (причины: Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)
- Приказ о приостановлении действия лицензии от 10.12.2024 № 50-Л
- Приказ о возобновлении действия лицензии от 29.03.2025 № 29-Л