



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 14:02 02.06.2026**

1. Статус лицензии: Действие прекращено

2. Регистрационный номер лицензии: 26-06-2010-000835

3. Дата предоставления лицензии: 13.08.2010

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "СТЕНДЕР", (ООО "СТЕНДЕР"), ОГРН:
1102635006980

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2635134547

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, 2Е, офис 16

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Ставропольскому краю от 13.08.2010 № 382

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 23.07.2015 № 378 (причина: Реорганизация юридического лица в форме преобразования)
- Приказ о прекращении действия лицензии от 09.08.2021 № 847