



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 17:32 25.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-35/00110949

3. Дата предоставления лицензии: 29.06.2017

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕЛЕКОМ", (ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ"), ОГРН: 1143528011670

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3528220401

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Андреевская, д. 1, ОФИС 114

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Вологодской области от 29.06.2017 № 263

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о приостановлении действия лицензии от 10.12.2024 № 816
- Приказ о возобновлении действия лицензии от 08.04.2025 № 243
- Приказ о внесении изменений от 10.04.2025 № 249 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)