



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 20:25 28.05.2026**

1. Статус лицензии: Действие прекращено

---

2. Регистрационный номер лицензии: 47-06-2015-002073

---

3. Дата предоставления лицензии: 12.05.2015

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника", (ООО "СпецСтройТехника"), ОГРН: 1094715000544

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 4715022120

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Советская, д. 83

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
  - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- 

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:  
Приказ ГУ МЧС России по Ленинградской области от 12.05.2015 № 194

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о прекращении действия лицензии от 09.08.2019 № 406