



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 04:06 02.06.2026**

1. Статус лицензии: Действие прекращено

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-50/00080626

3. Дата предоставления лицензии: 21.12.2004

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАНД ТИТУЛ", (ООО "БРАНД ТИТУЛ"), ОГРН: 1045005909244

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5030047319

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина, д. 5, оф. 2

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре

и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Московской области от 21.12.2004 № 593

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 28.07.2014 № 399 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)
- Приказ о приостановлении действия лицензии от 23.12.2025 № 2080
- Приказ о прекращении действия лицензии от 26.03.2026 № 335