



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 19:38 26.05.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-50/00085982

---

3. Дата предоставления лицензии: 12.12.2014

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИП", (ООО "ДИП"), ОГРН:  
1025004643674

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5035001237

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

обл. Московская, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 58

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Московской области от 12.12.2014 № 679

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 18.03.2025 № 374 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)