



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 09:43 02.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-50/00091470

---

3. Дата предоставления лицензии: 11.06.2015

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХГРУППА "СЛАВИЯ",  
(ООО ТЕХГРУППА "СЛАВИЯ"), ОГРН: 1145022000122

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5022044191

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

140405, обл Московская, г Коломна, ул Астахова, Дом 2, помещ. 102

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
- 

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Московской области от 11.06.2015 № 274

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 02.08.2021 № 139-430 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение перечня выполняемых

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)

- Приказ о внесении изменений от 22.08.2022 № 515 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)