



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 17:30 27.06.2026**

1. Статус лицензии: Действие прекращено

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-50/00112570

3. Дата предоставления лицензии: 16.10.2017

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "МИС", (ООО "МИС"), ОГРН: 1165075050689

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5028033559

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

141601, Московская область, Клинский район, город Клин, Ленинградское шоссе 88 км, стр. 41

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Московской области от 16.10.2017 № 499

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 09.01.2018 № 2 (причина: Реорганизация юридического лица в форме преобразования)
- Приказ о приостановлении действия лицензии от 10.12.2024 № 778
- Приказ о прекращении действия лицензии от 13.03.2025 № 339