



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 23:09 03.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-63/00591414

3. Дата предоставления лицензии: 24.04.2007

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ФИРМА "БАКС", (ООО НТФ "БАКС"), ОГРН: 1026301512423

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6311007747

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, проспект Кирова, д.10, Нежилое помещение (1 этаж, поз. №2,3,21-38)

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ ГУ МЧС России по Самарской области от 24.04.2007 № 237

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 23.04.2014 № 172 (причины: Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности)
- Приказ о внесении изменений от 23.04.2014 № 172
- Приказ о внесении изменений от 30.04.2025 № 339 (причина: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности)