



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 05:44 05.06.2026**

1. Статус лицензии: Действие прекращено

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-63/00084870

3. Дата предоставления лицензии: 27.11.2009

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Визит СБ", (ООО "Визит СБ"), ОГРН:
1086319019434

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6319712733

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

443029, г. Самара, ул. Губанова, д. 17, комн. 11

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре

и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Самарской области от 27.11.2009 № 509

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 28.11.2014 № 522 (причины: Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности)
- Приказ о прекращении действия лицензии от 06.09.2023 № 603