


Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование лицензирующего орган)



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 23:14 22.06.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-64/00049102

3. Дата предоставления лицензии: 03.04.2013

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА ПОЖАРНОГО
МОНИТОРИНГА-64", (ООО "СЛУЖБА ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА-64"), ОГРН:
1116450005638

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6450051648

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., д 94А, пом 1, 26

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Саратовской области от 03.04.2013 № 160

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 25.10.2018 № 640 (причина: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности)
- Приказ о внесении изменений от 02.08.2022 № 697 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)