

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  

---

(наименование лицензирующего орган)



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 14:53 20.06.2026**

1. Статус лицензии: Действие приостановлено

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-66/00763431

---

3. Дата предоставления лицензии: 14.04.2014

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛАВА С", (ООО ЧОП "ЛАВА С"), ОГРН: 1106652001499

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6652031588

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Тракторная, д. 13, часть здания нежилого назначения №12, 12

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- 

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:  
Приказ ГУ МЧС России по Свердловской области от 14.04.2014 № 316

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 14.04.2014 № 316
- Приказ о внесении изменений от 07.03.2025 № 277 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)
- Приказ о приостановлении действия лицензии от 15.04.2026 № 421