



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 22:40 03.07.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-68/00151382

3. Дата предоставления лицензии: 24.01.2018

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР", (ООО "ТОР"), ОГРН:
1136828000902

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6828007920

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 192, ком. 18

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Тамбовской области от 24.01.2018 № 26

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 24.11.2020 № 1057 (причины: Изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензиата)
- Приказ о внесении изменений от 03.06.2024 № 393 (причина: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности)