



**Информация  
из реестра лицензий по состоянию на 15:53 03.06.2026**

1. Статус лицензии: Действие прекращено

---

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-67/00100483

---

3. Дата предоставления лицензии: 27.07.2016

---

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМЬЭНЕРГОСТРОЙ",  
(ООО "ТЭС"), ОГРН: 1157017012844

---

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7017381413

---

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

---

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

обл Смоленская, г Смоленск, пр-кт Строителей, дом 23, 4 этаж, нежилые помещения

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
  - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
- 

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Смоленской области от 27.07.2016 № 430

---

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 27.05.2021 № 325 (причины: Изменение мест

осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)

- Приказ о приостановлении действия лицензии от 11.12.2024 № 776
- Приказ о внесении изменений от 21.01.2025 № 24 (причины: Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)
- Приказ о прекращении действия лицензии от 19.03.2025 № 187