

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование лицензирующего орган)



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 22:40 27.05.2026**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: Л014-00101-74/00085221

3. Дата предоставления лицензии: 07.12.2014

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПОЛ-Ч", (ООО "КУПОЛ-Ч"), ОГРН: 1097452003549

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7452072123

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

456800, обл Челябинская, г Верхний Уфалей, ул Ленина, Дом 184Б, офис 23

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
-

8. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ГУ МЧС России по Челябинской области от 07.12.2014 № 496

9. Иные сведения (история изменений):

- Приказ о внесении изменений от 22.12.2014 № 863 (причины: Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности)
- Приказ о внесении изменений от 04.10.2022 № 2066 (причины: Изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахождения филиала лицензиата)
- Приказ о внесении изменений от 08.11.2022 № 2540 (причины: Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности, Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности)